

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Парковского сельского поселения  
Тихорецкого района

Н.Н. Агеев  
(подпись) Инициалы, Фамилия  
«27» 2019 г.

АКТ № 5

обследования зелёных насаждений на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района

Дата 27.02.2019 года

пос. Парковый

Комиссия в составе заместителя главы Парковского сельского поселения Тихорецкого района Власова Виталия Александровича, начальника общего отдела администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района Лукьяновой Елены Вячеславовны, ведущего специалиста общего отдела администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района Макеевой Ольги Ивановны

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

С участием мастера участка № 5 муниципального унитарного предприятия Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района «Тихорецктепло» Трифонова Владимира Александровича

(Ф.И.О., должность представителей)

Провела обследование:

- земельного участка охранной зоны воздушной линии тепловых сетей (далее- теплотрасса) в пос. Парковом (котельная № 2) от переулка Школьного 2, вдоль всей протяженности теплотрассы по ул. Гагарина до ул. Промышленной, и теплотрассы (котельная №5-8) от ул. Гагарина, 21 г вокруг здания котельной № 5-8

(наименование объектов, адрес местонахождения)

Установила, что в охранной зоне теплотрассы в пос. Парковом (котельная № 2) от переулка Школьного 2, вдоль всей протяженности теплотрассы по ул. Гагарина до ул. Промышленной, (котельная № 5-8) от ул. Гагарина, дом 21 г вокруг здания котельной № 5-8 находятся деревья и кустарники, которые представляют угрозу разрушения теплотрассы:

вдоль дома по переулку Школьному 2 ветви ореха нависают над теплотрассой, самосевная поросль под теплотрассой в охранной зоне, 2 дерева жерделы, одна из которых частично сухая, ствол лежит непосредственно на трубах теплотрассы, вторая имеет наклон 70 градусов, ветви оплели трубы теплотрассы, между домами Гагарина 16 в-16 а 1 вишня



растет в охранной зоне, ветви двух деревьев вишни лежат на трубах теплотрассы, одно из деревьев растет непосредственно в охранной зоне теплотрассы, напротив дома № 16 в по ул. Гагарина ветви кустов смородины достают до труб теплотрассы, вдоль дома № 16 в по ул. Гагарина три дерева ореха и три дерева березы, ветви которых нависают над трубами теплотрассы и представляют угрозу разрушения в ветреную погоду, в районе дома № 12 по ул. Гагарина (район водозабора), ветви дерева ясень нависают над трубами теплотрассы, в районе дома № 8 по ул. Гагарина пять самосевных деревьев гледичей растут в охранной зоне, часть ветвей сухие, сломанные, часть нависают над трубами теплотрассы, самосевная поросль 2x3 м под трубами теплотрассы, одно дерево орех растет в 0,30 м. от труб теплотрассы, ветви нависают над трубами теплотрассы, от дома № 14 ул. Гагарина до дома № 8, вдоль охранной зоны водозабора растет дерево сливы, наклон в сторону теплотрассы, у второго дерева ветви нависают над теплотрассой, возле забора дома № 14 по ул. Гагарина, в охранной зоне водозабора растут 4 дерева, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, во дворе дома № 8 по ул. Гагарина, ветви ореха и ветви двух жердел нависают над трубами теплотрассы, вначале дома № 6 по ул. Гагарина, калина растет под трубами теплотрассы, в районе котельной № 2, одна жердела имеет сухие ветви, дерево старое, утратившее свою физическую ценность, растет непосредственно в охранной зоне теплотрассы, два куста сирени, ветви которых лежат на трубах теплотрассы, возле котельной, две старые вишни, имеющие сухие ветви, признаки поражения короедом, ветви нависают над трубами теплотрассы и над зданием котельной, во дворе котельной, 2 дерева вишни, растут в 1 метре от фундамента котельной, представляют угрозу разрушения фундамента, ветви одного дерева ореха нависают над баками и котельной, 1 вишня имеет наклон 70 градусов, физически устарела, растет в 2-х метрах от фундамента, во дворе дома № 2 по ул. Гагарина, одна слива растет непосредственно в зоне теплотрассы, угрожает разрушением трубам, ветви одной сливы нависают над трубами теплотрассы, два куста сирени и одна вишня растут непосредственно в охранной зоне, ветви достают до труб теплотрассы, около дома № 5 а по ул. Гагарина ветви липы имеют наклон в сторону теплотрассы и нависают над трубами теплотрассы, около домов Гагарина 5-15 2 ореха, 3 вишни, ветви которых нависают над трубами теплотрассы и представляют угрозу падением, ветви дерева ясень нависают над трубами теплотрассы, от ясеня, под трубами теплотрассы растет поросль 1,5 м х 5 м от срубленного ранее дерева, около дома Гагарина 1 2 ореха, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, между домами № 15-15 а, вдоль теплотрассы, в охранной зоне растут 6 кустов калины и 2 куста сирени, между домами № 3-9 по ул. Гагарина 2 жерделы, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, между домами № 11-11 а по ул. Гагарина 2 ореха, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, между домами № 19-17 2 дерева вишни, которые растут непосредственно под трубами теплотрассы, ветви оплетают трубы теплотрассы, куст сирени, ветви которого касаются



труб теплотрассы, одно дерево жерделы растет в месте, где проходит часть подземной теплотрассы, корни дерева угрожают разрушением труб подземной теплотрассы, между домом № 17 по ул. Гагарина и домом № 4 по ул. Дружбы растет ива, две березы, 1 дерево катальпы, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, кустарник барбариса растет в охранной зоне теплотрассы, около дома № 5 1 дерево черемухи, ветви которого нависают над трубами теплотрассы, между домами № 6-7 по ул. Дружбы два дерева жерделы, одно из которых наклонено в сторону теплотрассы, ветви свисают над трубами теплотрассы до земли, и ветреную погоду угрожают падением на трубы теплотрассы, в районе дома № 1 по переулку Парковому вокруг колодца теплотрассы заросли самосевого происхождения, имеющие единый сомкнуты полог, растущие в охранной зоне теплотрассы 2 м x 5 м с обеих сторон колодца, возле котельных № 5-8, от мусорных баков в районе дома Гагарина 21 г, ясень, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, вдоль здания котельных № 5-8 растет тутовник, ветви которого лежат на крыше здания котельных № 5-8 и представляют угрозу разрушения крыше, одно дерево жерделы и одно дерево каштана, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, во дворе котельных № 5-8 растет одно большое дерево клена ясенелистного, ветви которого нависают над трубами теплотрассы, одно дерево тутовник ветви которого нависают над трубами теплотрассы и над крышей здания котельных № 5-8, два дерева вишни, ветви которых нависают над трубами теплотрассы.

(указываются: местонахождение, виды объектов, количество и состояние объектов подлежащих вырубке (уничтожению))

---

Вывод комиссии: руководствуясь Приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», В целях обеспечения сохранности линии тепловых сетей в пос. Парковом и устойчивого функционирования, предотвращения аварийных ситуаций на линиях тепловых сетей в пос. Парковом

Решила:

Выдать порубочный билет (отказать в выдаче порубочного билета\*)

Трифонову Владимиру Александровичу

(Фамилия Имя Отчество заявителя)

для производства работ по санитарной, формовочной обрезке ветвей ореха вдоль дома по переулку Школьному 2 нависающих над теплотрассой, вырубке самосеменной поросли под теплотрассой в охранной зоне, санитарной вырубке двух деревьев жерделы, одна из которых частично сухая, ствол лежит непосредственно на трубах теплотрассы, вторая имеет наклон 30 градусов, ветви оплели трубы теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке двух деревьев вишни, одна из которых растет в охранной зоне, ветви двух деревьев вишни лежат на трубах теплотрассы, одно из деревьев растет непосредственно в охранной зоне теплотрассы между домами Гагарина 16 в-16 а;

санитарной обрезке двух кустов смородины напротив дома № 16 в по



ул. Гагарина, ветви кустов смородины достают до труб теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке трех деревьев ореха и трех дерева березы, ветви которых нависают над трубами теплотрассы и представляют угрозу разрушения в ветреную погоду вдоль дома № 16 в по ул. Гагарина (1 орех-3 ветви, 1 орех -1 ветка, 1 орех-2 ветви, 1 береза-2 ветви, 2 березы по три ветви);

санитарной, формовочной обрезке ветвей дерева ясень в районе дома № 12 по ул. Гагарина (район водозабора), ветви дерева ясень нависают над трубами теплотрассы;

санитарной рубке двух самосевных гледичей, санитарной, формовочной обрезке ветвей трех гледичей, нависающих над трубами теплотрассы в районе дома № 8 по ул. Гагарина, санитарной вырубке самосевной поросли 2х3 м под трубами теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке ореха, растущего в 0,30 м от труб теплотрассы, ветви нависают над трубами теплотрассы, санитарной вырубке самосевной поросли от дома № 14 ул. Гагарина до дома № 8, санитарной, формовочной обрезке сливы, растущей вдоль охранной зоны водозабора, имеющей наклон в сторону теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке ветвей самосевого дерева ясень, нависающих над теплотрассой, санитарной, формовочной обрезке ветвей ореха и ветвей двух жердел нависающих над трубами теплотрассы, во дворе дома № 8 по ул. Гагарина;

санитарной, формовочной обрезке калины вначале дома № 6 по ул. Гагарина;

санитарной вырубке одной жерделы, имеющей сухие ветви, и утратившей свою физическую ценность, растущей непосредственно в охранной зоне теплотрассы в районе котельной № 2, санитарной, формовочной обрезке двух кустов сирени, ветви которых лежат на трубах теплотрассы, возле котельной, санитарной рубке двух старых деревьев вишни возле котельной, имеющих сухие ветви, признаки поражения короедом, ветви нависают над трубами теплотрассы и над зданием котельной, санитарной рубке двух деревьев вишни, растущих во дворе котельной в 1 метре от фундамента котельной, представляющих угрозу разрушения фундамента, санитарной, формовочной обрезке ветвей одного дерева ореха, нависающих над баками и котельной, санитарной вырубке одного дерева вишни, имеющего наклон 70 градусов, физически устаревшей, растущей в 2-х метрах от фундамента;

санитарной вырубке одной сливы растущей непосредственно в зоне теплотрассы, угрожающей разрушением трубами теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке ветвей одной сливы нависающей над трубами теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке двух кустов сирени и одной вишни растущих непосредственно в охранной зоне дворе дома № 2 по ул. Гагарина;

санитарной, формовочной обрезке ветвей липы около дома № 5 а по ул. Гагарина;

санитарной, формовочной обрезке трех деревьев вишни и двух



орехов, ветви которых нависают над трубами теплотрассы и представляют угрозу падением около домов Гагарина 5-15, санитарной, формовочной обрезке дерева ясень, ветви которого нависают над трубами теплотрассы, санитарной рубке поросли, 5 м х 5 м от срубленного ранее дерева (с торца дома № 15 по ул. Гагарина);

санитарной, формовочной обрезке двух деревьев ореха, ветви которых нависают над трубами теплотрассы во дворе дома № 1 по ул. Гагарина;

санитарной, формовочной обрезке шести кустов калины и двух кустов сирени вдоль теплотрассы, санитарной обрезке двух деревьев жерделы (у одного дерева три ветви, у другого 1 ветка) между домами № 3-9 по ул. Гагарина, ветви которых нависают над трубами теплотрассы;

санитарной обрезке двух деревьев ореха между домами № 11-11 а по ул. Гагарина, ветви которых нависают над трубами теплотрассы;

вырубке двух деревьев вишни между домами № 19-17, которые растут непосредственно под трубами теплотрассы, ветви оплетают трубы теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке куста сирени, ветви которого касаются труб теплотрассы, вырубку одного дерева жерделы, которая растет в месте, где проходит часть подземной теплотрассы, корни дерева угрожают разрушением трубам подземной теплотрассы;

санитарной, формовочной обрезке одной ивы, двух берез, катальпы, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке кустарника барбариса в охранной зоне теплотрассы между домом № 17 по ул. Гагарина и домом № 4 по ул. Дружбы;

санитарной, формовочной обрезке одной липы, ветви которой нависают над трубами теплотрассы около дома № 5 по ул. Дружбы;

вырубке одного дерева жерделы, которое наклонено в сторону теплотрассы, ветви свисают над трубами теплотрассы до земли, и ветреную погоду угрожают падением на трубы теплотрассы, санитарной, формовочной обрезке одного дерева жерделы между домами № 6-7 по ул. Дружбы;

санитарной рубке зарослей самосеянного происхождения, имеющих единый сомкнутый полог, растущих в охранной зоне теплотрассы 2 м х 5 м с обеих сторон колодца в районе дома № 1 по переулку Парковому вокруг колодца теплотрассы;

санитарной, формовочной обрезке одного дерева клена ясенелистного, ветви которого нависают над трубами теплотрассы, возле котельных № 5-8, от мусорных баков в районе дома Гагарина 21 г;

санитарной, формовочной обрезке одного дерева шелковицы, ветви которого лежат на крыше здания котельных № 5-8 и представляют угрозу разрушения крыше, вдоль здания котельных № 5-8;

санитарной, формовочной обрезке одного дерева жерделы и одного дерева каштана, ветви которых нависают над трубами теплотрассы, во дворе котельных № 5-8;

санитарной, формовочной обрезке одного клена ясенелистного, ветви которого нависают над трубами теплотрассы, одного дерева тутовника ветви

которого нависают над трубами теплотрассы и над крышей здания котельных № 5-8, двух деревьев вишни, ветви которых нависают над трубами теплотрассы.

\_\_\_\_\_ ( виды работ, адрес местонахождения объекта)

~~С~~ внесением / без внесения (ненужное зачеркнуть) платы в бюджет Парковского сельского поселения Тихорецкого района на проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений.

\*при вынесении решения об отказе в выдаче порубочного билета указывается причина отказа

Подписи, Инициалы, Фамилия членов комиссии

\_\_\_\_\_ В.А. Власов  
\_\_\_\_\_ Е.В. Лукьянова  
\_\_\_\_\_ О.И. Макеева

Подписи, Инициалы, Фамилия лиц, принимавших участие в работе комиссии

\_\_\_\_\_ В.А. Трифонов